

TIME TR110

**SURFACE ROUGHNESS
TESTER**

**ПОРТАТИВНЫЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬ
ШЕРОХОВАТОСТИ TR 110**



Instruction Manual
**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

TIME GROUP INC.

Содержание

1 Общая Информация.....	2
2 Принцип Работы.....	2
3 Стандартная Комплектация Прибора.....	3
4 Обозначение Частей Прибора.....	3
5 Проведение Измерений.....	4
5.1 Подготовка к Проведению Исследований.....	4
5.2 Включение, Выключение и Подсветка.....	5
5.3 Параметры.....	5
5.4 Проведение Измерений.....	6
5.5 Калибровка.....	8
5.6 Преобразование Единиц Измерения.....	9
5.7 Автоматическое Отключение.....	9
5.8 Индикация Низкого Заряда Батарей.....	10
5.9 Зарядка батарей.....	10
6 Техническое Обслуживание и Ремонт.....	11
6.1 Техническое Обслуживание.....	11
6.2 Ремонт.....	11
7 Технические Параметры и Функции.....	12
7.1 Основные Технические Параметры.....	12
7.2 Основные Функции.....	12
7.3 Условия Эксплуатации.....	
	13
8 Шероховатость Поверхности: Терминология и Параметры.....	13
9 Таблица Рекомендованных Значений Размерности.....	15

1 Общая Информация

Профилометр TR110 – прибор нового поколения из серии приборов оценки шероховатости поверхности, представленных компанией TIME Group Inc. в 2003 году. Прибор обеспечивает высокую точность в широком диапазоне измерений, он портативен, прост и стабилен в использовании. TR110 широко применяется для определения шероховатости различных металлических и неметаллических поверхностей. Комплексная структура сенсора и основного устройства, а так же удобный для удержания в руках дизайн корпуса делают прибор удобным при проведении исследований на производстве.

Функции TR110:

Новое исполнение прибора в сочетании с усовершенствованным дизайном выгодно отличает TR110 от приборов предыдущего поколения. Изменение логики проведения операций позволило достигнуть большего удобства в использовании. Благодаря литий-ионовым аккумуляторам обеспечивается длительная работа с коротким периодом зарядки, на протяжении которого TR 110 так же может функционировать. Усовершенствована схемная функция. Снижено рабочее напряжение и, соответственно, снижен рабочий износ и аппаратный шум.

Улучшено устройство схемы датчика, а так же технология сборки и обработки материалов. Высокая точность сборки позволяет обеспечить более стабильное функционирование прибора.

Данные исследования и индикатор низкого заряда батарей выводятся на жидкокристаллический дисплей.

Задний кожух иглы сенсора позволяет оградить ее от повреждений и сохранить точность прибора.

Подсветка дисплея дает возможность проводить измерения в местах с плохим освещением. При этом прибор обладает малым весом и размером.

2 Принцип Работы

При запуске игла датчика начинает равномерное линейное движение вдоль тестируемой поверхности. При

соприкосновении с рабочей поверхностью игла начинает перемещаться перпендикулярно вверх и вниз. Данные движения трансформируются в электрические сигналы, далее через А/Д происходит их усиление, фильтрация и преобразование в сигнал электрический. Сигналы обрабатываются центральным процессором и отображаются на дисплее в виде значений Ra и Rz.

3 Стандартная Комплектация Прибора



Пластина стандартных образцов, Профилометр, Li-ion заряжаемые батареи

4 Обозначение частей прибора



1. Игla
2. Защитный кожух иглы сенсора
3. Корпус прибора
4. Левая Клавиша

5. Средняя Клавиша
6. Правая Клавиша
7. Жидкокристаллический дисплей
8. Кнопка Запуска
9. Разъем питания
10. Клавиша перезагрузки
11. Колпачок Отверстия
12. Маркировка

5 Проведение Измерений

5.1 Подготовка к Проведению Исследований

Выньте прибор из переносного кейса. Защитный кожух иглы сенсора должен быть закрыт (См. Рисунок 1).



Рисунок 1 Закрытый защитный кожух иглы сенсора

Поверните защелку защитного кожуха иглы сенсора вправо, появится игла сенсора (См. Рисунок 2).




Рисунок 2. Открытый кожух иглы сенсора

Указатель положения защитного кожуха (открыт или закрыт) и состояния иглы сенсора – может быть использована или нет. Отметка слева обозначает, что защитный кожух закрыт. Отметка в противоположной стороне указывает, что кожух открыт, и сенсор может быть использован.

5.2 Включение, Выключение и Подсветка

Нажмите кнопку для включения прибора. Снимок дисплея прибора отображен на рисунке 3.



После проигрыша звука “di...”, прибор переходит в режим измерений, он готов к отображению параметров измерения и размеренности, установленных ранее (См. Рисунок 3).

После включения прибора, удерживайте Правую Клавишу в течении 1.5 секунд для включения **Рисунок 3** подсветки; при удержании Правой Клавиши в течении 3.5 секунд прибор выключится и перейдет в режим низкого потребления электроэнергии.

5.3 Параметры

Перед проведением измерений, пользователь должен установить такие параметры, как Ra и Rz, а так же соответствующую соразмерность (2.5мм, 0.8м или 0.25мм) (см. Раздел 9).

После включения, быстро и коротко нажмите Левую Клавишу для выбора параметра Ra или Rz (См. Рисунок 4). Нажмите Среднюю Клавишу быстро и коротко для выбора размерности (0.25мм* 0.8мм* 2.5мм) (См. Рисунок 5).



Рисунок 4

Рисунок 5

5.4 Проведение Измерений

После настройки всех параметров и определения размера образца можно перейти



к измерениям.

Установите отметки на участок исследования и затем нажмите клавишу запуска для начала проведения замера.

Игла сенсора будет двигаться вдоль измеряемой поверхности, на дисплее появятся следующие данные (См. Рисунок 6).



Ри
су

но
к
6

Ри
су

но
к
7

 указывает на динамическое движение иглы.

Длина трассы сканирования – 6мм. Движение иглы датчика отображено на Рисунке 7.

Мигание символа 

обозначает, что игла вышла с начальной позиции и в это время

нажатие клавиши запуска ни к чему не приведет.

При завершении измерений значок  исчезает, и прибор издает два звука "di, di....". Изображение дисплея после проведения измерений указано на рисунок 8.

Примечание:

- ◆ Во время движения иглы, необходимо удерживать прибор в стабильном состоянии на тестируемой поверхности во избежание влияния на точность измерений.
- ◆ Прибор не может быть далее использован, если датчик не вернулся на начальную позицию. Проведение последующих измерений запрещено до завершения предыдущего замера.

- ◆ Появление символа  ает на возникновении ошибки в ходе проведения измерений.
- ◆ В случае остановки датчика, необходимо нажать клавишу перезагрузки. После этого измерения можно повторить (См. рисунок).



Рисунок 8




Рисунок 9

Рисунок 10

5.5 Калибровка

Перед использованием прибора необходимо провести калибровку с помощью эталонного образца. Например, это образец на 3.27. В первую очередь, необходимо расположить прибор на сетчатом участке пластины стандартного образца, игла сенсора должна быть расположена перпендикулярно направлению жил сетки (см. Рисунок 10). Нажмите кнопку запуска для начала проведения измерений. Результат измерений – 3.21 – будет отображен на дисплее. После этого прибор перейдет на следующий этап калибровки. Когда прибор не находится в режиме измерений, удерживайте Левую Клавишу нажатой более 2 секунд, прибор перейдет в режим Калибровки. (См. Рисунок 11) Используйте Левую и Среднюю Клавиши для настройки значения до 3.27 (См. рисунок 12).




Рисунок 11

Рисунок 12

Нажмите Кнопку запуска для выхода из режима Калибровки. После калибровки, откалиброванное значение Ra будет отображено на дисплее. (В тоже время, новое значение Ra для тестовой пластины будет записано вместо предыдущего). После возвращения датчика на исходную позицию, прибор может использоваться для проведения измерений. Если на пластине расположено несколько эталонных образцов, Вы можете выбрать один, наиболее соответствующий диапазону дальнейших измерений. Таким образом, может быть значительно отрегулирована точность исследования.

5.6 Преобразование единиц измерения (м/дюймы)

Удерживайте Среднюю Клавишу более 2 секунд, прибор перейдет в режим преобразования M/IN (метры/дюймы). (См. Рисунок 13)

5.7 Автоматическое отключение

Прибор автоматически отключается в случае нескольких секунд простоя.




Рис
уно
к
13

5.8 Индикация низкого заряда батареи

Появление символа  в верхней правой части дисплея указывает на низкий заряд батареи. Необходимо ее зарядить. Появление символа  при одновременном издании звукового сигнала "di,di..", указывает на фактически полную разрядку батареи, необходимо немедленно ее зарядить. (См. Рисунок 14)

5.9 Зарядка батареи

Подключите адаптер в разъем питания прибора, при этом загорится символ  (в противном случае, подключите провод заново). Для зарядки батареи достаточно 3 часов, в это время прибор может использоваться. Разъем питания находится на правой боковине прибора.



The symbol will appear when low battery, and it will twinkle during recharging

Символ появляется при низком заряде батареи и мигает во время зарядки

Рисунок 14

6 Техническое Обслуживание и Ремонт

6.1 Техническое Обслуживание

- ◆ Необходимо оберегать прибор от коррозии, сильных ударов и загрязнений, попадания влаги и маслянистых веществ, а так же влияния сильных магнитных полей.
- ◆ Пожалуйста, выключайте прибор после каждого измерения для сохранения заряда батареи. В случае необходимости своевременно проводите зарядку батареи.
- ◆ Продолжительность зарядки батареи составляет три часа. Будьте аккуратны и не заряжайте аккумулятор больше указанного времени, так как это может привести к его повреждению.
- ◆ При работе с датчиком необходимо соблюдать осторожность. После каждого использования надевайте защитный кожух аккуратно, избегая сильных ударов по сенсору.
- ◆ Для стандартного образца, идущего в комплекте с прибором, так же должна быть предусмотрена специальная защита во избежание появления царапин, влияющих на точность калибровки.

6.2 Ремонт

При возникновении каких-либо неисправностей, ремонт осуществляется производителем. Пользователю не следует разбирать или пытаться починить прибор самостоятельно. При отправке прибора на ремонт необходимо указать суть поломки, а так же вложить гарантийный талон и стандартный образец.

В случае поломки прибора, свяжитесь с отделом продаж или представительством компании TIME Group Inc.

7 Технические Параметры и Функции

7.1 Основные Технические Параметры

- ◆ Параметры (urn): Ra, Rz
- ◆ Длина хода (мм): 6
- ◆ Размерность (мм): 0.25, 0.80 и 2.5
- ◆ Длина Измерения (мм): 1.25, 4.0 и 5.0
- ◆ Диапазон Измерения Прибора (urn): Ra: 0.05-10.0
Rz: 0.1-50
- ◆ Погрешность: ±15%
- ◆ Повторяемость Отображаемого Значения: <12%
- ◆ Сенсор: Радиус алмазного наконечника: 5 мкм ± 1 мкм

Угол Алмазного Наконечника: $90^{\circ} \pm 5^{\circ}$

- ◆ Постоянное измеряющее усилие: <0.004Н
Вариативность измеряющего усилия: <200Н/м
- ◆ Давление сенсора: <0.3Н
- ◆ Источник питания: батареи 3.6V Li-ion
- ◆ Адаптер: DC 6V, с периодом зарядки в 3 часа.
- ◆ Габаритные Размеры: 110 мм X 70 мм X 24 мм
- ◆ Вес: 200гр.

7.2 Основные Функции

- ◆ Параметры: Ra, Rz
- ◆ Опциональная размерность
- ◆ Функция Калибровки


- ◆ Автоматическое тестирование вольтажа батарей и звуковая сигнализация
- ◆ Возможность работы прибора во время работы батарей

7.3 Условия Эксплуатации


- ◆ Условия работы
 - Температура: 0-40°C.
 - Относительная влажность воздуха: < 80%
 - Отсутствие вибраций; отсутствие агрессивной среды
- ◆ Условия хранения
 - Температура: -25 °C ~ 60°C
 - Относительная влажность воздуха: < 90%
 - Вентиляция: Разряд 3

8 Шероховатость Поверхности: Терминология и Параметры

- ◆ Шероховатость Поверхности – это микроскопическая геометрическая форма поверхности тестового образца, состоящая из выступов и вмятин с небольшими интервалами.
- ◆ Размерность – эталонная длина, используемая для определения шероховатости поверхности.
- ◆ Длина Измерения – длина, необходимая для определения профиля шероховатости. Может включать одну и более величин размерности.
- ◆ Ra: Средне Арифметическое Отклонение Профиля – среднее арифметическое отклонение профиля в пределах оговоренной размерности.



- ◆ R_z : Среднее от суммы высоты пяти наибольших выступов профиля и глубины пяти наибольших впадин профиля в пределах длины оценки.



9 Таблица Рекомендованных Значений

Размерности

Ra (мкм)	Rz (мкм)	Размерность (мм)
>40~80	>160~320	8
>20~40	>80~160	
>10~20	>40~80	
>5~10	>20~40	2.5
>2.5~5	>10~20	
>1.25~2.5	>6.3~10	
>0.63~1.25	>3.2~6.3	0.8
>0.32~0.63	>1.6~3.2	
>0.25~0.32	>1.25~1.6	
>0.20~0.25	>1.0~1.25	0.25
>0.16~0.20	>0.8~1.0	
>0.125~0.16	>0.63~0.8	
>0.1~0.125	>0.5~0.63	
>0.08~0.1	>0.4~0.5	
>0.063~0.08	>0.32~0.4	
>0.05~0.063	>0.25~0.32	
>0.04~0.05	>0.2~0.25	
>0.032~0.04	>0.16~0.2	
>0.025~0.032	>0.125~0.16	
>0.02~0.025	>0.1~0.125	
>0.016~0.02	>0.08~0.1	0.08
>0.0125~0.016	>0.063~0.08	
>0.01~0.0125	>0.05~0.062	
>0.008~0.01	>0.04~0.05	
>0.0063~0.008	>0.032~0.004	
<0.063	<0.032	